



Informa ii Robin-Subaru




Din dorin a de a îmbun t i performan ele motoarelor produse, de a le face cât mai fiabile i eficiente, Fuji Heavy Industry aduce permanent modific ri pieselor componente. În acest num r al buletinului service vom prezenta câteva din aceste modific ri constructive.

1. Pistonul cu segmen i la motoarele EX35-40: s-a modificat, pentru a reduce num rul reperelor produse i pentru a cre te fiabilitatea motoarelor. Modificarea se aplic la motoarele produse începând cu luna ianuarie 2014.

Înainte de modificare

Dup modificare



Coduri de comand :

Denumire	Cod de comand		Observa ii
	Vechi	Nou	
Piston	20B-23401-J3	22B-23401-J3	STD.
Set segmen i	20B-23501-07	22B-23501-07	
Piston	20B-23403-J3	22B-23403-J3	R1 (+0,25 mm)
Set segmen i	20B-23502-07	22B-23502-07	
Piston	20B-23404-J3	22B-23404-J3	R2 (+0,50 mm)
Set segmen i	20B-23503-07	22B-23503-07	


Interschimbabilitate: piesele men ionate NU sunt interschimbabile separat (vechi cu nou), ci trebuiesc comandate ca set (piston i segmen i).

Produse afectate: EX35 începând cu seria 0020579, EX40 începând cu seria 0144263.


Specifica ie motoare: se va modifica ultima cifra (de exemplu, EX400D52160 va deveni EX400D52161).

2. Carburatorul la motoarele ER12: s-a modificat, pentru a crește fiabilitatea motoarelor. Capacul de la jiclorul de aer este din metal, în locul celui din plastic. Modificarea se aplică la motoarele produse începând cu luna martie 2014.

Înainte de modificare



După modificare



Coduri de comandă :

Denumire	Cod de comandă		Observații
	Vechi	Nou	
Carburator	21E-62301-J0	21E-62301-K0	1, 2, 3, 4, 5, 6
Carburator	21E-62302-H0	21E-62302-J0	7, 8

Interschimbabilitate: se poate monta carburator NOU în locul carburatorului VECHI, dar nu în invers.

Produce afectate: ① ER120D40000, ② ER120D47010, ③ ER120D47040, ④ ER120DC4200, ⑤ ER120DC4700, ⑥ ER120DC4710, ⑦ ER120D45010, ⑧ ER120D45011.

Serii motoare afectate: începând cu 1002611.

În cazul în care vă sunt necesare informații suplimentare, vă rugăm să contactați Departamentul Post-vânzare Interprima:

Telefon: 0232-208888

E-mail: postvanzare@interprima.ro