




**Informații Weber**



**Reglarea cablului de accelerație la maiurile compactoare Weber**

După o perioadă de funcționare, cablul de accelerație de la maiurile compactoare SRV620/SRV660 își poate modifica dimensiunea (cămașa cablului se contractă, iar cablul din interior se întinde). Acest lucru va influența turația motorului și va face ca maiul compactor să funcționeze neuniform. Vă prezentăm în continuare procedura de reglare a cablului de accelerație.

<p>1</p>	<p>Aduceți maneta de accelerație (1) în poziția de turație maximă a motorului.</p>
<p>2</p>	<p>Slăbiți piulițele (2) care blochează cablul de accelerație pe suportul de la motor.</p>
<p>5 3 4</p>	<p>Trageți cablul spre stânga până când pârghia(3) atinge șurubul (4).</p> <p> NU modificați reglajul șuruburilor (4) și (5).</p>
<p>7 6</p>	<p>Strângeți corespunzător (fixați) piulițele (6) pe suportul (7).</p>

Dacă nu reușiți să reglați corespunzător turația motorului, atunci cablul de accelerație trebuie înlocuit.

## Uleiuri folosite la utilajele Weber

La un utilaj Weber, puteți găsi două sau trei tipuri de uleiuri diferite, în funcție de partea utilajului la care se folosesc. De asemenea, cantitățile de ulei folosite diferă de la un utilaj la altul.

Utilizarea unor uleiuri cu specificații sau în cantități diferite față de cele recomandate, va avea ca urmare funcționarea necorespunzătoare a utilajului sau, în cel mai rău caz, defectarea acestuia.

Vom prezenta în continuare tipurile de ulei recomandate. Pentru detalii suplimentare vă rugăm să consultați manualele de utilizare specifice, atât pentru utilaj, cât și pentru motor.

Utilaj	Tip ulei		
	Motor	Vibrator	Sistem de comandă
<b>CF 1 - CF 4</b>	Ulei motor 10/15W40	Ulei motor 10/15W40	-
<b>CR 1 - CR 8</b>	Ulei motor 10/15W40	Ulei de transmisie sintetic SL75W90	Ulei de transmisie DEXRON II-D
<b>CR 10</b>	Ulei motor 10/15W40	Ulei de transmisie sintetic SL 75W90	Ulei hidraulic MR32 MC
<b>SRV 62/620/66/660</b>	Ulei motor 10/15W40	Ulei hidraulic HLP68	-
<b>SRV 75D/75DH</b>	Ulei motor 10/15W40	Ulei motor 20W50	-

Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați Departamentul Post-vânzare Interprima:

Telefon: 0232-208888

E-mail: [postvanzare@interprima.ro](mailto:postvanzare@interprima.ro)